

# 冷却水

ちゃんと  
冷えていますか？

冷却塔で冷やした冷却水が  
以前より冷えなくなっていますか？



メンテナンスを怠ると…

生産ラインの  
故障リスク

電気代の  
増加

冷却能力  
低下

レジオネラ菌  
の繁殖による  
肺炎リスク

## 簡単チェック

- ✓ 異音・振動チェック  
冷却塔から異常な音や振動が発生していませんか？
- ✓ 劣化チェック  
水槽など樹脂の劣化が進んでいませんか？
- ✓ ベルトのチェック  
ファンベルトが緩んでスリップしていませんか？
- ✓ 水漏れチェック  
腐食により下部水槽から液漏れしていませんか？

## 3つの対処法

### 01 メンテナンス

充填剤などの部品交換により能力  
回復が見込まれます。



### 02 新品購入

既設の冷却塔の確認を行い最適な製  
品への置き換えをご提案いたします。  
ご要望に応じてより省エネ効果の高  
い冷却塔などもご提案。



### 03 周辺機器の見直し

冷却水に汚れが貯まらないようにする  
など周辺機器による対策で冷却塔の劣  
化スピードを抑えることが可能です。



点検も  
可能

冷却塔のお困りごとがあればお気軽にご相談ください

お問い合わせはこちら

〒611-0043  
京都府宇治市伊勢田町若林57-1  
山福油化株式会社  
TEL：0774-43-3554 FAX 0774-43-7